エラーコード一覧

UB-1892C/1892/1890C/1890
UB-1392C/1392/1390C/1390

			対象機種								
エラーコード	状態	処置	UB-1390	UB-1390C	UB-1392	UB-1392C	UB-1890	UB-1890C	UB-1890L	UB-1892	UB-1892C
b026	電池確認 カレンダ、時計のバックアップ電池が消耗しているまたは、正常にセットされていません。	操作パネル部左側に挿入されているリチウム電池(CR-2032)を確認、または交換してください。交換後、正しい日時の設定をしてください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C045	インクカートリッジ(ブラック)が装着されていない、または、正規カートリッジが装着されていません。	プリンターのフロントカバーを開け、新しいインクカートリッジ(UG-3515)を装着してください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
C046	インクカートリッジ(カラー)が装着されていない、または、正規カートリッジが装着されていません。	プリンターのフロントカバーを開け、新しいインクカートリッジ(UG-3517)を装着してください。	-	○	-	○	-	○	-	-	○
E033	スキャナーシステムエラー	スキャナー部と本体とのインターフェース異常です。接続コネクタが外れている、または、接続されていません。お買い上げのご販売店、または担当サービスにお問合せください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J030	スキャナーが正規の待機位置(左端)に戻っていません。	操作パネルの「スタート/ストップ」ボタンを押す、または主電源をOFF、ONでスキャナを正規位置に移動することを確認ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
J031	スキャナーが規定時間移動したが両端の終点に到着していない	・ボード表面、トレイ上の障害物を確認してください。 ・操作パネルの「スタート/ストップ」ボタンを押す、または主電源をOFF、ONでスキャナを正規位置に戻して再操作してください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L021	プリンターに過大電流が流れた	主電源をOFF、ONしてください。 復旧しない場合は部品交換が必要です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L051	プリンターのカートリッジが動作しない等のエラーが発生しています	インクカートリッジの装着状態、フロントカバー位置を確認してプリンタ背面部の電源コードを抜き、再挿入してください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
L055	ﾎﾞｰﾄﾞ本体⇔プリンタ間の通信異常が発生しています。	ボード本体、プリンタの背面のUSBケーブルを抜き、再挿入後、主電源をOFF、ONしてください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
P001	プリント用紙なし、または正しく給紙されなかった。	プリンタ側の用紙が詰まっている場合は取り除き、用紙を正しくセットしてください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U800	プリンタが正しく接続されていません。	ボード本体、プリンタの背面のUSBケーブル、プリンターの電源コードを抜き、再挿入後、主電源をOFF、ONしてください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○

エラーコード一覧

UB-5838C/5338C
UB-2828C/2828/2328C2328
UB-2815C/2815/2315C/2315

			対象機種									
エラーコード	状態	処置	UB-2315	UB-2315C	UB-2328C	UB-2328	UB-2815	UB-2815C	UB-2828	UB-2828C	UB-5338C	UB-5838C
F603002	スキャナーからの応答信号がない	・本体の電源をOFF、ONでスキャナを正規位置に戻して再操作してください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
F603003	スキャナからの信号が適切でない	・直射日光等の明るい場所で使用している場合は、ボードの向きを変えるか光を遮ってください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U312161	本機に対応しているプリンターが接続されていない	・推奨プリンタを接続してください ・プリンタとの接続(USBケーブル、コネクタ)を確認してください ・コンピュータを接続している場合は、出力先設定を「コンピュータ」に変更してください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U312229	プリンター印刷中にプリンタとの通信異常が発生した	・プリンターの電源を入れなおしてください ・プリンターの異常(紙詰まり、インクなし等)を確認してください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U403012	スキャナー/フィルムが規定時間移動したが両端の終点に到着していない	・ボード表面、トレイ上の障害物を確認してください。 ・本体の電源をOFF、ONでスキャナを正規位置に戻して再操作してください。 UB-5338C-N/UB-5838C-Nの場合お買い上げのご販売店、または担当サービスにお問合せください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
U403025	スキャナからの白画像信号エラー	・ボードの両端にある白基準板の汚れ、異物(マグネット、テープ等)を取り除いてください。 ・床面の段差で本体が歪んでいる場合は、水平な場所で使用ください。 ・直射日光等の明るい場所で使用している場合は、ボードの向きを変えるか光を遮ってください。 UB-5338C-N/UB-5838C-Nの場合フィルムの白基準位置の汚れを取り除いてください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

エラーコード一覧

UB-8325/7315
UB-5825/5815
UB-5325/5315/5310

			対象機種						
エラーコード	状態	処置	UB-5310	UB-5315	UB-5325	UB-5815	UB-5825	UB-7325	UB-8325
J	プリンタ部で紙詰まりが発生している	プリンタ部を開け、詰まった用紙を取り除いて、再セットをしてください。	○	○	○	○	○	○	○
L	スキャナーの読み取りに必要な光量が不足している	機器内部の部品交換、調整が必要です。お買い上げのご販売店、または担当サービスにお問合せください。	○	○	○	○	○	○	○
r	プリンタの転写フィルムがたるんでいる。または、転写フィルムが無くなった、転写フィルムが取り付けられていない。	・プリンタ部を開け、転写フィルムのたるみを取り除いてください ・転写フィルムを交換、または取り付けてください	○	○	○	○	○	○	○