

OS対応状況

1. スチール/フィルム/インタラクティブタイプ

更新：2017年9月21日

機種	アプリケーション・ドライバー名	Windows® 10 (64ビット)	Windows® 10 (32ビット)	Windows® 8 (64ビット) (Windows® RTは除く)	Windows® 8 (32ビット) (Windows® RTは除く)	Windows® 7 (64ビット)	Windows® 7 (32ビット)	Windows Vista® (64ビット)	Windows Vista® (32ビット)	Windows® XP (64ビット)	Windows® XP (32ビット)	Windows® 2000	Windows® 98, Windows® Me
KX-BP800N	インタラクティブパネルソフトウェア	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○
	Quick Image Navigator	×	×	×	×	○	○	×	○	×	○	○	×
	Panasonic-DMS	—	—	—	—	—	—	—	○	×	○	○	○
	TWAIN ドライバー	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○
	Printer ドライバー	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○
UB-5315	Quick Image Navigator	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×
UB-5815	Panasonic-DMS	—	—	—	—	—	—	—	○	×	○	○	○
UB-5310	TWAIN ドライバー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
UB-5325	TWAIN ドライバー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
UB-5825	Printer ドライバー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
UB-7325	Printer ドライバー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
UB-8325	インタラクティブパネルソフトウェア	○(*1)	○(*1)	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Quick Image Navigator	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×
	Panasonic-DMS	—	—	—	—	—	—	—	○	×	○	○	○
	TWAIN ドライバー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	Printer ドライバー	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
UB-2815C	Quick Image Navigator	×	×	×	×	○	○	×	○	×	○	○	×
UB-2315C	Panasonic-DMS	—	—	—	—	—	—	—	○	×	○	○	○
UB-2815	TWAINドライバー・ボードイメージキャプチャー	×	×	×	×	×	○	×	○	×	○	○	×
UB-2315	Printer ドライバー	×	×	×	×	×	○	×	○	×	○	○	×
UB-1890	Panasonic-DMS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
UB-1890C													
UB-1390													
UB-1390C													
UB-1892													
UB-1892C	USB ドライバー	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	
UB-1892C													
UB-1392													
UB-1392C													
UB-2828	専用ドライバーインストール不要 (マストレージドライブ)	△(*2)	△(*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
UB-2828C													
UB-2328													
UB-2328C													
UB-5335	専用ドライバーインストール不要 (マストレージドライブ)	△(*2)	△(*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
UB-5835													
UB-5835	電子黒板キャプチャーソフトウェア	△(*3)	△(*3)	○	○	○(SP1以降)	○(SP1以降)	○(SP2以降)	○(SP2以降)	×	○(SP3以降)	×	×
UB-5338C	専用ドライバーインストール不要 (マストレージドライブ)	△(*2)	△(*2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
UB-5838C													
UB-5838C	電子黒板キャプチャーソフトウェア	△(*3)	△(*3)	○	○	○(SP1以降)	○(SP1以降)	○(SP2以降)	○(SP2以降)	×	○(SP3以降)	×	×

○：対応済み △対応予定 ×：対応予定なし —：機種非対応

(*1) スクリーンキーボードにWindowsキーボードを選択した場合、電子ペンを使用して文字入力することができません。

(*2) 更新プログラムが適用されたコンピューターにて、デバイスドライバのフォルダに保存したファイルが見えない場合があります。詳しくは「よくある質問」をご覧ください。

(*3) 更新プログラムが適用されたコンピューターにて、キャプチャーソフトウェアの画面に合成されたスキャン画像が表示されない場合があります。詳しくは「よくある質問」をご覧ください。

2. エリートバナボード

機種	アプリケーション名	Windows® 10 (64ビット)	Windows® 10 (32ビット)	Windows® 8 Windows® 8.1 (64ビット) (Windows® RTは除く)	Windows® 8 Windows® 8.1 (32ビット) (Windows® RTは除く)	Windows® 7 (64ビット)	Windows® 7 (32ビット)	Windows Vista® (64ビット)	Windows Vista® (32ビット)	Windows® XP (64ビット)	Windows® XP (32ビット)	Windows® 2000	Windows® 98, Windows® Me
UB-T580 UB-T580W	エリート バナボード ソフトウェア	○	○	○	○	○※	○※	○(SP2以降)	○(SP2以降)	×	○(SP3以降)	×	×
UB-T880 UB-T880W	エリート バナボード ブック	○	○	○	○	○※	○※	○(SP2以降)	○(SP2以降)	×	○(SP3以降)	×	×
UB-T780 UB-T781	エリート バナボード ソフトウェア	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○(SP2以降)	○(SP4)	×
UB-T781W UB-T761	エリート バナボード ブック	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○(SP2以降)	○(SP4)	×

○：対応済み △：対応予定 ×：対応予定なし
※ StarterとHome Basicは除く

	Windows® 10 (64ビット)	Windows® 10 (32ビット)	Windows® 8 Windows® 8.1 (64ビット)	Windows® 8 Windows® 8.1 (32ビット)	Windows® 7 (64ビット)	Windows® 7 (32ビット)	Windows Vista® (64ビット)	Windows Vista® (32ビット)	Windows® XP (64ビット)	Windows® XP (32ビット)	Windows® 2000	Windows® 98, Windows® Me
UB-T880シリーズ/UB-T781シリーズ用オプション UE-608040 (無線LANキット)	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○(SP2以降)	○(SP4以降)	×
UB-T780/UB-T781シリーズ用オプション UE-608050 (インストールフリーキット)	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○(SP2以降)	○(SP4以降)	×

○：対応済み △：対応予定 ×：対応予定なし