

Comment mettre à jour la version du Scanner

© Panasonic Corporation 2012-2018

Ces instructions vous expliquent comment mettre à jour la version du Scanner.

Merci de les lire attentivement, spécialement la rubrique [Avant de mettre à jour la version du Scanner]

[Avant de mettre à jour la version du Scanner]

- A. S'assurer que le Software (CD-ROM ou DVD- ROM) qui était livré avec votre scanner est bien installé sur votre PC. Reportez vous à la rubrique " Installation du software " dans le manuel du scanner.
- B. Testez la connexion avec le scanner en effectuant 2 ou 3 numérisation avant de faire la mise à jour.
- C. Déconnectez tout autre scanner Panasonic connecté en USB sur votre PC en ne laissant que celui qui doit être mise à jour.
- D. Fermez toute autre application non nécessaire.

ATTENTION :


- * Ne pas toucher au scanner pendant la mise à jour.
- * Ne pas éteindre le scanner pendant la mise à jour.
- * Effectuer les mises à jour via une connexion USB pour le modèle réseau et le modèle USB.

[Mise à jour]

1. Télécharger l'outil DL (DITool_XXXXX_X.XX.exe) pour le scanner que vous voulez mettre à jour à partir du site Panasonic.
2. Lancez l'outil (DITool_XXXXX_X.XX.exe)
XXXXX: Model Name、X.XX: Version
Exemple) DITool_1015C_1026C_1.01.exe --> Model Name: KV-S1015C/KV-S1026C Version: 1.01



3. La boîte de dialogue [Outil de mise à jour Scanner Panasonic] apparaît and indique le modèle actuellement installé, avec sa version actuelle et la version qui va être installée.



* Selon le modèle, la version, la version actualisée et la version microprogramme ACL s'affichent comme suit.

Exemple) 1.00 (LCD : 1.02)


1.00 : Version microprogramme unité principale

1.02 : Version microprogramme pour écran ACL

4. Appuyer sur [Mise à jour].


La mise à jour commence.

(Ne pas toucher au scanner jusqu'à la mise à jour complète de la machine et la réinitialisation du scanner.)



5. Quand la mise à jour est terminée, la boîte de dialogue [Information] apparaît.


Appuyer sur [OK] pour fermer. *



* Selon le modèle, cliquez sur [OK] pour fermer outil de mise à jour.

Avant de cliquer sur [OK], vérifiez que la version actuelle et la version mise à jour sont identiques.

6. Vérifier que la version installée est bien la nouvelle.




* Selon le modèle, la version, la version actualisée et la version microprogramme ACL s'affichent comme suit.

Exemple) 1.00 (LCD : 1.02)

1.00 : Version microprogramme unité principale

1.02 : Version microprogramme pour écran ACL

7. Apuyer sur [Fermer].



[Quand le message suivant apparait]


Message	Cause possible	Remède
Il n'est pas possible d'installer une version de firmware qui est identique ou inférieure à la version actuellement installée.	La version que vous voulez installer est la même ou inférieure à celle de la version actuelle.	Vous n'avez pas besoin d'installer le firmware.
Le Scanner est introuvable !	Le scanner n'est pas allumé.	Mettez le scanner sous tension.
	Le scanner n'est pas connecté correctement au PC.	Vérifiez que le câble USB est bien connecté.
	Le logiciel Scanner nécessaire n'est pas installé.	Installez le logiciel (CD-ROM ou DVD-ROM) qui était fourni avec votre scanner sur votre PC.
	Utilisation de l'outil de mise à jour scanner non approprié.	Assurez vous d'utiliser l'outil de mise à jour correct.
Ce fichier ne peut pas être utilisé avec le scanner actuel !	L'outil de mise à jour est différent de celui prévu pour le scanner actuel.	Utilisez l'outil de mise à jour correspondant au scanner actuel.

[En cas d'échec de la mise à jour]

La mise à jour va échouer si le scanner n'est pas sous tension pendant la mise à jour. Une lumière d'erreur s'allume mais il n'y a pas de message d'erreur dans l'interface Utilisateur. Il n'est pas possible de numériser dans cet état. Essayez d'effectuer la mise à jour à nouveau en suivant les étapes suivantes.

1. Mettre le scanner sous tension.
2. Lancer l'outil de mise à jour (DITool_xxxxx_X.XX.exe).

Exemple) Modèle [KV-S1015C/KV-S1026C]. La version apparaîtra comme ceci [-].



* Si la mise à jour du KV-S1015C échoue, le scanner sera reconnu en tant que KV-S1026C. Essayez la mise à jour à nouveau. Le scanner sera alors correctement reconnu en tant que KV-S1015C dès que la mise à jour aura été correctement effectuée.

3. Pour faire la mise à jour, suivre les instructions de l'étape # 4 [Mise à jour]